

COMUNICAZIONE PER I SOGGETTI CERTIFICATORI

A partire dal giorno 26 marzo 2014 gli attestati di prestazione energetica potranno essere trasmessi tramite PEC all'indirizzo PEC regionale:

archivio-ape@regione.lazio.legalmail.it

LA TRASMISSIONE PUO' AVVENIRE SECONDO UNA DELLE SEGUENTI PROCEDURE:

PROCEDURA N. 1

- Elaborare l'APE;
- Salvare l'APE sul proprio Computer;
- Firmare l'APE digitalmente;
- Inviare l'APE alla Regione all'indirizzo archivio-ape@regione.lazio.legalmail.it

PROCEDURA N. 2:

- Elaborare l'APE;
- Stampare l'APE;
- Firmare l'APE e apporre il timbro rilasciato dal rispettivo Ordine/Albo/Collegio professionale;
- Eseguire una scansione dell'APE;
- Salvare l'APE sul proprio Computer;
- Firmare l'APE digitalmente, se non si utilizza la propria PEC;
- Inviare l'APE alla Regione all'indirizzo archivio-ape@regione.lazio.legalmail.it

Si invitano i Soggetti Certificatori ad utilizzare, per quanto possibile, la prima procedura, in quanto meno invasiva della casella PEC Regionale.