

**DESCRIZIONE INTERVENTI\_SISMA del 24 agosto 2016**

1	SR 260 PICENTE - km 46+000 dissesto parete rocciosa - realizzazione bypass provvisorio
2	SR 260 PICENTE - km 46+336 consolidamento spalla ponte Scandarello
3	SR 260 PICENTE - km 42+200 dissesto franoso - realizzazione bypass provvisorio
4	SR 260 PICENTE - km 40+752 dissesto Ponte A Tre Occhi - realizzazione bypass provvisorio
5	SR 260 PICENTE - km 41+300 stabilizzazione movimento franoso
6	SR 260 PICENTE - km 43+700 installazione rete paramassi
7	SR 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - km 36+800 consolidamento per cedimento muro sottoscarpa - ricariche dal km 35+000 al km 39+000
8	FORNITURE AD ALTRI ENTI GESTORI (Comune di Amatrice, Comune di Accumoli, Provincia di Rieti)