

Dipartimento Istituzionale e Territorio
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
Area Ciclo integrato dei rifiuti

VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 29/07/2013

Società	Ecologia Viterbo S.r.l.
Autorizzazione di riferimento	Determinazione n. A3919 del 05/11/08
Categoria impianto	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Loc. "Le Fornaci" Comune di Viterbo

Il giorno 29 luglio 2013, alle ore 11.00, i rappresentanti regionali e la società procedono al sopralluogo - giusta convocazione nota prot. n. 283673 del 22 luglio 2013- presso l'impianto di discarica in Viterbo, località "Le Fornaci", gestito dalla soc. Ecologia Viterbo s.r.l.

Sono presenti: Vedi foglio allegato.

In particolare, l'odierno sopralluogo verte su due questioni, come peraltro evidenziato nella nota di convocazione sopra menzionata, ed in particolare:

- Verifica dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 36/03, relativamente alla chiusura del secondo invaso di discarica realizzato ed esercito con i seguenti titoli autorizzativi:

Autorizzazione	Volumetrie autorizzate	Stato
Decreto Commissariale. n.1 del 22/11/2002	I subplotto parte A funzionale del II invaso di 100.000 mc	Esaurito
Decreto Commissariale. n.31 del 11/04/2003	II subplotto funzionale del II invaso di 240.000 mc	Esaurito
Decreto Commissariale. n.43 del 09/04/2004	III subplotto funzionale del II invaso di 280.000 mc	Esaurito
Decreto Commissariale. n.68 del 02/12/2005	I subplotto parte B funzionale del II invaso di 230.000 mc	Esaurito
Decreto Commissariale n. 28 del 15 marzo 2007	Raccordo funzionale del primo e secondo invaso di 400.000 mc	Esaurito
Determinazione n. A3919 del 05/11/2008	Sopraelevazione sul II lotto e lotto di collegamento pari a 120.000 mc	Esaurito

- Verifica dello stato dei luoghi presso il lotto D del terzo invaso di discarica approvato con determinazione Dirigenziale n. A3919 del 05/11/2008 e collaudato dal Prof. Ing. Gian Mario Baruchello in data 13 giugno 2013.

I rappresentanti regionali procedono insieme ai presenti al sopralluogo.

Il secondo invaso, come si evince dal certificato di collaudo, risulta realizzato conformemente al progetto realizzato e secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore.

Sul medesimo invaso sono stati correttamente verificati mediante idonea perizia riportata nel certificato di collaudo, in particolare i seguenti aspetti :

- la morfologia del corpo rifiuti, completo di sistema di chiusura, tale da permettere che le acque meteoriche ruscellino sulla sua superficie senza creare accumuli di acqua;
- le tubazioni interrate in pvc , poste in numero e posizione adeguata rispetto a quanto previsto in progetto, garantendo la prevista efficacia del sistema di allontanamento delle acque;
- la viabilità ubicata sulla copertura risulta realizzata in maniera conforme alle disposizioni, ad eccezione della rampa di accesso dal lato sud, modificata al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per l'accesso dell'invaso.

L'invaso in oggetto dispone, inoltre:

- di una rete di captazione e raccolta del percolato, dal fondo invaso e dall'apposito strato di drenaggio della copertura sommitale;
- di stoccaggio del percolato composto da n. 4 serbatoi in acciaio inox;
- di una rete di captazione del biogas con annesso impianto per il recupero, gestito dalla Società Marcopolo Engineering S.p.A. Sistemi ecologici.

La società Ecologia Viterbo S.r.l. dichiara che i conferimenti presso il secondo invaso oggetto di sopralluogo sono terminati il 14 settembre 2009.

La volumetria complessiva dell'invaso è pari a circa 1.370.000 mc.

La Regione al fine del calcolo delle garanzie finanziarie chiede alla Società di fornire i dati di conferimento annuali in tonnellate con il dettaglio degli accantonamenti per l'attività di post-gestione.

La società dichiara che fornirà i dati richiesti nel più breve tempo possibile, con riferimento ai report interni e alle relazioni annuali già fornite agli Enti.

Alla luce di quanto su esposto e del sopralluogo effettuato, la società Ecologia Viterbo S.r.l. potrà dare avvio alle attività di gestione post-operativa presso il secondo invaso di discarica, dopo il ricevimento della comunicazione ufficiale da parte della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della necessaria presa d'atto.

Per quanto riguarda invece il lotto D, i rappresentanti regionali evidenziano che, come peraltro emerge dal certificato di collaudo, le opere riguardanti il predetto lotto sono state realizzate conformemente al progetto approvato con la più volte citata Determinazione A3919 del 05/11/2008 e secondo i dettami della D.lgs. 36/03 e s.m.i.

I rappresentanti regionali evidenziano inoltre che dal certificato di collaudo non si evince l'esatta volumetria del lotto oggetto dell'odierno sopralluogo.


La Società precisa che il lotto in questione presenta una volumetria pari a 229.569 mc. circa, con una superficie pari a 25.961 mq., corrispondentemente a quanto riportato nell'atto autorizzativo.

Per quanto riguarda le garanzie finanziarie, la Società provvederà a breve a depositare la fidejussione a copertura del lotto in questione.

Pertanto, la società Ecologia Viterbo S.r.l. potrà dare inizio alle operazioni di smaltimento presso il lotto D della discarica, dopo il ricevimento della comunicazione ufficiale da parte della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della necessaria presa d'atto, subordinata alla ricezione delle predette garanzie finanziarie.

Alle ore 12.45 il sopralluogo ha termine.

Letto, approvato e sottoscritto.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains three signatures, and the bottom row contains two. The signatures are stylized and cursive, typical of official documents.

