

DESCRIZIONE INTERVENTI_SISMA del 30 ottobre 2016

1	SR 260 PICENTE - km 45+000 dissesto parete rocciosa: disgaggio massi, installazione barriere paramassi
2	SR 260 PICENTE - km 40+752 dissesto strada adiacente al Ponte a Tre Occhi
3	STRADA COMUNALE "LA ROMANELLA" - realizzazione pavimentazione stradale intero tracciato - consolidamento Ponte a Cinque Occhi
4	SP 20 variante - realizzazione bypass frazione Retrosi